

- Transformateurs 428 57/58 dans coffrets Hypra 598 41/42/43/44/45/46/47/48
- Transformers 428 57/58 in Hypra 598 41/42/43/44/45/46/47/48 combined units
- Transformatoren 428 57/58 in Hypra 598 41/42/43/44/45/46/47/48 Kombinationen
- Transformadores 428 57/58 en combinados Hypra 598 41/42/43/44/45/46/47/48

- Utilisez 4 vis auto-taraudeuses Ø 4 à 4,2 longueur 21±1 avec rondelle Ø 4.
- Use 4 thread-cutting screws 4-4,2 Ø length 21±1 with 4 mm Ø washer.
- Bitte benutzen Sie Ø 4 bis 4,2 selbstschneidende Schrauben Länge 21±1 mit Ringen Ø 4.
- Utilizar 4 tornillos autotalandrates Ø 4 a 4,2 largo 21±1 con arandelas Ø 4.

